

RIASSUNTO

Analisi su fontane NON CONFORMI

venerdì 7 agosto 2026

11:29:44

N° RdP	Data	N° fontana	Nome fontana	Parametro	Esito
638/4/4/26	07/08/2026	4	P.zza Borelli	Batteri coliformi	< 3 ufc/100mL
				Clostridium perfringens (spore comprese)	0 ufc/100mL
				Enterococchi	< 3 ufc/100mL
				Escherichia coli	< 3 ufc/100mL
				Microrganismi vitali a 22°C	108 ufc/mL
				Microrganismi vitali a 36°C	2 ufc/mL
				L'acqua NON rispetta i parametri microbiologici definiti dalla normativa vigente per le acque potabili	

NOTA

La presenza di Coliformi, Enterococchi fecali e/o Escherichia coli può essere correlata a contaminazioni di origine animale. Per approfondimenti vedere la documentazione del Ministero della Salute all'indirizzo:

- http://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/acquepotabili/parametri/ESCHERICHIA_COLI.pdf
- <http://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/acquepotabili/parametri/ENTEROCOCCHI.pdf>

La presenza di Clostridi può essere legata a infiltrazioni di acque superficiali. Per approfondimenti vedere la documentazione del Ministero della Salute all'indirizzo:

-

http://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/acquepotabili/parametri/CLOSTRIDIUM_PERFRINGEN_INDICATORI.pdf