# **COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO**

#### Sistema insediativo rurale

### 1.1 Territorio rurale: analisi degli insediamenti e degli edifici isolati di interesse storico

SCHEDA DI INDAGINE N. 95

# **SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE**

Frazione: SASSOGUIDANO

Toponimo: CHIESA


Unità immobiliare n. : Foglio 106 – Mappale C

EDIFICI STORICO-ARCHITETTONICI: Mappale C


(TUTELATI DAL P.S.C.)

Datazione:

✓ certa: sec. XIII☐ presunta



# COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO – SCHEDA N.



Punti di ripresa fotografica



Foto n. 36

#### COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO – SCHEDA N.



Foto n. 39



#### Foto n. 38 COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO – SCHEDA N.



Foto n. 37



Foto n. 40

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO – SCHEDA N.




Foto n. 42



	Foto n. 43			
	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO – SCHEDA N.			
SEZIONE 2 – CONDIZIONE GIURIDICA				
2.1. – Condizione giuridica				
Proprietà di:				
<ul><li>□ ente e privato (proprietà mista)</li><li>□ ente locale</li></ul>				
<ul><li>□ privato</li><li>☑ ente ecclesiastico</li></ul>				
2.2. – \	Vincoli			
<del></del>				
Decreti di vincolo ministeriali:	Vincoli di altre amministrazioni:			
☑ sì La chiesa è vincolata ope legis	□ sì			
□ no	☑ no			
SEZIONE 3 – ANA	LISI TIPOLOGICA			
	lificazione			
3111 4411				
<ul> <li>□ borgo medievale</li> <li>□ castello e borgo medievale</li> <li>□ nucleo rurale</li> <li>□ torre e borgo</li> <li>□ chiesa e borgo</li> <li>□ altro</li> </ul>				
3.2. – Caratterist	iche dell'edificio			
	logia edilizia			
·				
□ casa padronale	□ ponte			
□ casa a balchio □ casa-torre	☑ chiesa □ oratorio			
□ torre	oratorio			
☐ edificio/i medievale/i	Annotazioni:			
edificio/i rinascimentale/i				
□ castello	La chiesa, di dimensioni piuttosto contenute, è a cella			
□ casa rurale □ stalla/fienile	rettangolare coperta a due spioventi e affiancata da un campanile quadrato. La chiesa attuale è sorta			
☐ ricovero attrezzi/magazzino	probabilmente sul podium dell'antico castello			
□ pollaio	(documentato dal XIII secolo e probabilmente andato			
☐ forno	distrutto da una frana nel 1636, come attesterebbe			
☐ lavatoio	una relazione di quell'anno) utilizzando materiali tratti			
□ mulino	da quella preesistente, come senz'altro è da ritenere			
☐ fornace	tale l'antico portale a mensole concave. E' inoltre			
	doveroso segnalare la straordinaria collocazione paesaggistica della chiesa che occupa il punto più			
	alto del rialzo roccioso che fronteggia il Cinghio di			
	Malvarone.			
3 2 2 – Caratteri significativi delle strutture				

Tipologia delle strutture verticali:	
<ul> <li>in mattoni</li> <li>in cemento armato</li> <li>in mattoni facciavista</li> <li>in pietra</li> <li>in pietra intonacata</li> <li>altro</li> </ul>	
	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO – SCHEDA N.
Pianta:	Copertura:
<ul><li>☐ quadrata</li><li>☐ rettangolare</li><li>☐ ellittica</li></ul>	□ originale □ sostituita
□ poligonale	Tipologia:
□ circolare ☑ irregolare □ ad H □ a C □ a U □ a L □ a T	<ul> <li>□ piana</li> <li>□ a tetto a 1 falda</li> <li>☑ a tetto a 2 falde</li> <li>□ a tetto a 3 falde</li> <li>□ a tetto a 4 falde</li> </ul>
	Manto di copertura:
	☑ coppi ☑ piange
3.2.3. – Caratteristiche ard	chitettoniche significative
Caratteristiche architettoniche e decorative:	Elementi artificiali di pregio. Permanenza di elementi di arredo storici:
<ul> <li>□ scale</li> <li>□ porticati</li> <li>□ architravi scolpiti</li> <li>☑ portali</li> <li>□ volte</li> <li>□ decorazioni di sottogronda</li> <li>□ affreschi</li> <li>□ bifore, trifore ecc</li> <li>□ altri elementi di pregio:</li> </ul>	□ aia lastricata □ muro di recinzione □ portale di recinzione □ pozzi □ concimaie □ altro:
3.2.4. – Caratteristiche degli	i spazi esterni e di relazione
Giudizio sintetico sulle qualità complessive degli spazi esterni:	Elementi vegetazionali di pregio:
<ul><li>☑ di grande valore ambientale</li><li>☐ di significativo valore ambientale</li><li>☐ di valore ambientale compromesso</li></ul>	<ul><li>□ siepi di recinzione</li><li>□ alberi in filare</li><li>□ sistemazione a giardino</li><li>□ altro</li></ul>

SEZIONE 4. – STATO DI CONSERVAZIONE				
Giudizio sintetico sullo stato di conservazione generale:		Recenti interv	/enti edilizi:	
☐ ottimo ☐ buono ☑ mediocre ☐ pessimo ☐ rudere		<ul><li>☐ di manutenzione</li><li>☐ di restauro/ risanamento conservativo</li><li>☐ di ristrutturazione</li></ul>		
COMUN SEZIONE 5. – DESTINAZIONE D			PAVULLO NEL FRIGNANO – SCHEDA N.	
SE	ZIONE 5. – DES	TINAZIONE D'U	<b>SU</b>	
Originaria:	Attuale:		Usi compatibili:	
□ residenza rurale □ residenza stagionale □ servizi rurali ☑ chiesa	☐ residenza ☐ residenza stagionale ☐ servizi ☑ chiesa ☐ in abbandono ☐ in disuso ☐ servizi pubblici		☐ residenza ☐ servizi ☑ chiesa  Elementi di pregio da salvaguardare:  Portale, cippo monolitico	
5.1 Definizione degli interventi urbenistici (ci conci delle L.P. 2002/24)				
Interventi di:  □ manutenzione ordinaria □ manutenzione straordinaria □ restauro scientifico □ restauro e risanamento conservativo □ ripristino tipologico □ ristrutturazione edilizia □ ristrutturazione urbanistica □ demolizione □ recupero e risanamento delle aree libere				